



## VME 9315BTA / VME9315TS

### Anleitung zum Software Update / Wichtige Hinweise:

1. Diese Anleitung ist speziell erstellt nur für die Software der **AUDIOVOX VME9315TS/VME9315BTA** Car Receiver. Die Software für die VME9315TS/VME9315BTA Receiver ist nicht anwendbar auf andere Modelle.  
Diese Software verbessert die UKW Tuner Funktionalität
2. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Update beginnen.  
Falls Sie diese Anleitung nicht verstehen, fragen Sie einen Freund um Hilfe, der sich mit Software Updates auskennt.
3. Bitte befolgen Sie alle Schritte genau in der beschriebenen Reihenfolge.  
Falls irgendein Fehler während des Updates auftritt, wird das Gerät irreparabel beschädigt.
4. Schalten Sie den Receiver nicht während des Updates aus, ansonsten wird der Receiver funktionsunfähig werden.
5. Schalten Sie das elektrische System im Fahrzeug an, **ohne** den Motor zu starten. Der Motor darf während des Updates nicht gestartet werden. Aktivieren Sie keine Stromverbraucher während des Updates.
6. Audiovox Audio Produkte GmbH übernimmt keine Haftung im Falle eines fehlerhaften Software Updates und als Folge für die Beschädigung des Gerätes.

### Vorbereitungen für das Update des Receivers

1. Zum Update der VME9315TS/VME9315BTA Software wird der folgende Gegenstand gebraucht:  
USB Stick 1GB oder größer (bis zu 8 GB)
2. Formatieren Sie den USB Stick mittels des Windows Datei Explorers auf FAT32.  
**Wichtiger Hinweis:** Das Löschen aller Dateien auf dem USB Stick bewirkt nicht dasselbe wie ein Formatieren des USB Sticks, formatieren Sie bitte unbedingt den USB Stick !
3. Laden Sie die Datei [VME9315\\_MCU\\_V7.8\\_130708.rar](#) herunter und packen Sie die Datei aus.
4. Nach dem Auspacken der Datei [VME9315\\_MCU\\_V7.8\\_130708.rar](#) entsteht ein Ordner [VME9315\\_MCU\\_V7.8\\_130708](#), der 2 Dateien beinhaltet:

Name	Date	Filesize
<a href="#">upd_mcu.ver</a>	<a href="#">24.07.2013 7:50</a>	<a href="#">1 KB</a>
<a href="#">update.img</a>	<a href="#">09.052013 7:50</a>	<a href="#">57 KB</a>

Diese 2 Dateien müssen direkt auf den USB Stick kopiert werden. Der Inhalt des USB Sticks sollte im Windows Explorers so aussehen wie unten gezeigt, kein Ordner soll sichtbar sein und keine anderen Dateien.

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
<a href="#">upd_mcu.ver</a>	24.07.2013 07:50	VER-Datei	1 KB
<a href="#">update.img</a>	24.07.2013 07:50	Datenträgerabbild...	57 KB

# AUDIOVOX®

## VME9315BTA/VME9315TS Software Update

1. Schalten Sie den VME9315TS/VME9315BTA Receiver ein.
2. Stecken Sie den USB Stick in den USB Anschluss auf der Frontseite
3. Kurze Zeit danach erscheint das folgende Auswahlmenü:



4. Die Option **Abbruch** ist markiert (umrandet) als Grundeinstellung. Benutzen Sie den Touchscreen zur Auswahl des **MCU** Updates
5. Nachdem die Taste **MCU** gedrückt wird, beginnt das **MCU** Update. Sie sehen diesen Hinweis

**Firmware Upgrade**  
**Programmiert, bitte warten ....**  
**Bitte nicht ausschalten !**

und hören zunächst einen Piepton, danach sehen einen Fortschrittsbalken rechts neben dem Text „Bitte nicht ausschalten!“

Das **MCU** Update dauert ungefähr 2 Minuten. Bitte warten Sie, bis das Gerät bootet.  
Falls das Gerät nicht bootet, prüfen Sie bitte den USB Stick (erneut formatieren auf FAT32 oder einen anderen USB Stick verwenden).

6. Nach dem **MCU** Update und Booten des Gerätes erscheint erneut das Firmware Upgrade Menü.
7. The USB Stick kann nun vom USB Eingang entfernt werden.
8. Drücken Sie den „Reset“ Knopf links unter dem Lautstärkeregler / Drehregler. Das Gerät bootet nun erneut.
9. Das Update ist nun vollständig.

**Ende des Dokumentes**